CHAVE DE NÍVEL	Rotativo	Sonda de Capacitância	Garfo Vibratório	Chave de Inclinação	 Interruptor de Diafragma
MATERIAL					
Pós	√	√	√	√	
Granulares	√	√	√	√	√
Polpa	•	•			
Líquido		√	•		
DENSIDADE DO MATERIAL					
Baixa	√	•	•	√	√
Alta	√	√	√	√	√
UMIDADE DO MATERIAL					
Baixa	√	•	√	√	√
Alta	√	√		√	
TEMPERATURA					
Alta	•	•	•		
PRESSÃO					
Atmosférica	√	√	√	√	√
Baixa	√	√	√	√	
Alta		•	√	√	
VIBRAÇÃO					
Baixa	√	√	√	√	√
Alta	•	•		√	√
REVESTIMENTO DO MATERIAL					
Mínimo	√	√	√	√	
Acúmulo Pesado		•		√	
CORROSIVOS					
Baixo	√	√	√	√	√
Alto	•	√	√		√
INSTALAÇÃO					
Montagem no Topo	√	√	√	√	
Montagem Lateral	√	√	√		√
Espaços Restritos	•	•	•		
AMBIENTE					
Poeira	√	√	√	√	√
Vapor	√	√	•	√	√
Sanitários	•	•	•		
CERTIFICADOS HAZLOC					
CSA	•	•	•	•	•
ATEX	•				

√ Modelos Preferenciais

• Alguns modelos Compatíveis

NÍVEL CONTÍNUO

	Scanner de Nível 3D	Radar sem Contato	Smartbob	Laser	Radar de Ondas Guiadas	Smartsonic Ultrassônico
TECNOLOGIA						
Contato			√		√	
Sem Contato	√	√		√		√
MATERIAL						
Pós	√	√	√	•	√	
Granulares	√	√	√	√	√	•
Polpa		√	√	√	√	√
Líquido		√	√		√	√
UMIDADE DO MATERIAL						
Baixa	√	√	√	√	√	√
Alta	√	√	√		√	√
TEMPERATURA						
Alta	•	•	•		√	•
PRESSÃO						
Atmosférica	√	√	√	√	√	√
Baixa	√	√	√	√	√	
Média	√	√	•	√	√	
VIBRAÇÃO						
Baixa	√	√	√	√	√	
Alta		•	•		√	
CORROSIVOS						
Baixo	√	√	•	√	√	√
Alto	√	•		√		√
INSTALAÇÃO						
Montagem no Topo	√	√	√	√	√	√
Montagem Lateral			•			
Silos Estreitos		√		√		
AMBIENTE						
Poeira	√	√	√		√	
Vapor		√	√		√	
Sanitários		√				•
CERTIFICADO HAZLOC						
CSA	√	•	√		•	
ATEX	√	•			•	
MONITORAMENTO DE DADOS						
BinVentory	•	√	√		√	√
BinView	•	√	√		√	√

√ Modelos Preferenciais

• Alguns Modelos Compatíveis

GERENCIAMENTO DE MATERIAL	Detector de Fluxo	Detector de Poeira	Monitor de Partículas	Aerador
MATERIAL				
Pós	√	√	√	√
Granulares	√		√	
Polpa				
Líquido				
DENSIDADE DO MATERIAL				
Baixa	√	√	√	√
Alta	√		√	
UMIDADE DO MATERIAL				
Baixa	√	√	√	√
Alta	√		√	
TEMPERATURA				
Alta			•	
PRESSÃO				
Atmosférica	√	√	√	√
Baixa	√	√	√	
Média				
VIBRAÇÃO				
Baixa		√	√	√
Alta				
REVESTIMENTO DO MATERIAL				
Mínimo	√		√	√
Acúmulo Pesado			√	
CORROSIVOS				
Baixo	√		√	√
Alto	√		√	
INSTALAÇÃO				
Montagem no Topo	√	√	√	
Montagem Lateral	√	√	√	√
Silos Estreitos				
AMBIENTE				
Poeira	√	√	√	√
Vapor			√	
Sanitários				
CERTIFICADO HAZLOC				
CSA	•		•	
ATEX	•			

√ Modelos Preferenciais

• Alguns modelos Compatíveis